



HERRAMIENTA DE COMPRESIÓN


Guía de uso:




Antes de usar la herramienta de compresión, es importante verificar que el área de sellado que indica el tamaño del marco esté completamente llena de tacos. Así, evitamos el apriete excesivo de la herramienta.




La herramienta de compresión debe introducirse centrada en el marco, tanto en anchura como en profundidad, ya que de lo contrario la compresión del sistema no estaría equilibrada de manera que las piezas finales de la empaquetadura final no entrarían y sería necesario apretar en exceso la herramienta pudiendo dañarse.




Una vez centrado, comenzamos a apretar la herramienta de compresión la cual hará presión en la placa de compresión.




Una vez centrado, comenzamos a apretar la herramienta de compresión la cual hará presión en la placa de compresión.



Inserte las dos piezas laterales de la empaquetadura. Después, afloje la herramienta de compresión y retírela.



Inserte la pieza central de la empaquetadura junto con la placa frontal.



Apriete las tuercas de la empaquetadura de forma alterna siguiendo la secuencia mostrada, para comprimir correctamente y completar el sellado. Utilizar una llave para una instalación más fácil. Aproximadamente deben de verse entre 10-12 mm de rosca en cada tornillo para garantizar un sellado optimo.

Notas

Evite dañar la herramienta de compresión golpeándola al introducirla en el marco.
Evite dejar caer la herramienta.
Evite bloquear la herramienta con un apriete excesivo innecesario.
Engrasar la herramienta, para una vida mas larga.

Área de sellado

TAMAÑO	ÁREA DE SELLADO (wxh)
1	60x60
2	120x60
3	60x120
4	120x120
5	60x180
6	120x180
7	60x240
8	120x240